

LA N.º 01/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Fabricante	FIAT	Modelo	Uno Mille Economy	Renavan	00340397250
Placa	ISE0297	Chassi	9BD15822AC6619334	Ano/Modelo	2011/2012
Quilometragem	178.471 km	Motor	1.0 Fire, 4 cilindros, aspirado	Potência	66 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA											
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular		Ruim	x
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x		
Ar Cond.	Não		Ar Forçado		Sim	Bom		Regular	x	Ruim	
Direção	Hidráulica	Não	Mecânica		Sim	Vidros	Manuais		x	Elétricos	
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim	
Som	Não		Portas	Quatro		x	Portas não abrem por fora, diversos defeitos				

Motor	Operacional, com vazamentos.										
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional						
Pintura	Piques de pedra					Bom		Regular	x	Ruim	
Lataria	Amassados diversos, trincas estrutura					Bom		Regular	x	Ruim	
Pneus	85% de vida útil, possui estepe				x	Bom		Regular		Ruim	


OBSERVAÇÕES GERAIS	
Falta bagagito, freio de mão ruim, sinais de repintura de grande porte, para-choque dianteiro quebrado.	
Capô dianteiro amassado, caixas de ar amassadas, sinaleira traseira danificada	



LA N.º 01/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 01/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 01/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO	
Valor da FIPE	R\$ 18.107,00
Valor médio Webmotors	R\$ 17.387,00
Valor médio OLX	R\$ 17.089,00
<hr/>	
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 8.560,00



Cristiano Rogério Basso
Eng. Mecânico
CREA/RS 111956

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número
11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico	
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME	Nr.Reg.: 215581	

Contratante		
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br	
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585	Telefone: 54 3544 1085	CPF/CNPJ: 92453927000103
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	CEP: 99645000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585	CEP: 99645000	UF: RS
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Valor Contrato (RS): 2.800,00	Honorários (RS):
Data Início: 06/01/2021	Prev.Fim: 31/01/2025	Ent.Classe: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestas		
Consultoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

<p>07/01/21</p> <p>ENTRE RIOS SUL</p> <p>Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>CRISTIANO ROGERIO BASSO</p> <p>Profissional</p>	<p>De acordo</p> <p>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL</p> <p>Contratante</p>
---	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 02/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Fabricante	VW	Modelo	Kombi / Lotação	Renavan	00785102019
Placa	IKS2636	Chassi	9BWGB07X43P000578	Ano/Modelo	2002/2003
Quilometragem	307.381 km	Motor	1.6 de 4 cilindros	Potência	61 CV
Combustível	Gasolina	Cor	Branca	Capacidade	12 Passag

ACESSÓRIOS x MECÂNICA											
Bancos	Corvin	x	Tecido		Estado	Bom		Regular		Ruim	x
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x		
Ar Cond.	Não		Ar Forçado		Não	Bom		Regular		Ruim	
Direção	Hidráulica		Não	Mecânica		Sim	Vidros	Manuais	x	Elétricos	
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim	
Som	Não		Portas	Três		x	Danos estrutural no marco da porta lateral				

Motor	Operacional, com vazamento											
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional, folga							
Pintura	Oxidação aparente					Bom	x	Regular		Ruim		
Lataria	Trincas estruturais diversas					Bom	x	Regular		Ruim		
Pneus	80% vida útil, estepe bom estado					x	Bom		Regular		Ruim	


OBSERVAÇÕES GERAIS	
Não possui tacógrafo, extintor, forração e bancos em péssimo estado, tampa superior traseira não fecha	
Corretamente, trincas estruturais e grandes reparos na porta dos passageiros	



LA N.º 02/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 02/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO				
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909		Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com	



LA N.º 02/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO	
Valor da FIPE	R\$ 14.519,00
Valor único Webmotors	R\$ 20.500,00
Valor médio OLX	R\$ 12.621,00
<hr/>	
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 9.880,00

Cristiano Rogério Basso
 Eng. Mecânico
 CREA/RS 111956

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
 CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



CREA-RS
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número
11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico	
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME	Nr.Reg.: 215581	

Contratante		
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	E-mail: gabinete@entrierosdosul.rs.gov.br	
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585	Telefone: 54 3544 1085	CPF/CNPJ: 92453927000103
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	CEP: 99645000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	CPF/CNPJ: 92453927000103
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585	CEP: 99645000 UF: RS
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vlr Contrato(RS): 2.800,00
Data Início: 06/01/2021 Prev.Fim: 31/01/2025	Honorários(RS):
	Ent.Classe: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Consultoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

<p><i>Entre Rios do Sul 07/01/21</i></p> <p>Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p><i>Cristiano Rogério Basso</i></p> <p>Profissional</p>	<p>De acordo</p> <p>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL</p> <p>Contratante</p>
--	---	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 03/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Fabricante	VW	Modelo	Gol 1.0 GIII	Renavan	847825825
Placa	IMH9973	Chassi	9BWCA05X65T047464	Ano/Modelo	2004/2005
Quilometragem	103.326 KM	Motor	4 Cilindros	Potência	62 CV
Combustível	Alcool	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA										
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular	x	Ruim
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x	
Ar Cond.	Não		Ar Forçado		Sim	Bom		Regular		Ruim
Direção	Hidráulica	Não	Mecânica		Sim	Vidros	Manuais		x	Elétricos
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim
Som	Não		Portas	Quatro		x	Detalhes de forração faltando, folgas			

Motor	Operacional, com vazamento.									
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional					
Pintura						Bom	X	Regular		Ruim
Lataria	Diversos amassados					Bom	X	Regular		Ruim
Pneus	80% de vida útil, estepe furado					x	Bom		Regular	Ruim

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Para brisa trincado, acabamentos internos danificados, para choques traseiro quebrado	
Falta tampão porta malas, lateral direita traseira batida, para choques dianteiro falta grade, danificado	



LA N.º 03/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 03/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 03/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO

Valor da FIPE	R\$ 11.024,00
Valor médio Webmotors	R\$ 12.500,00
Valor médio OLX	R\$ 10.177,00
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 5.050,00

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Cristiano Rogério Basso
Eng. Mecânico
CREA/RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico	
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME	Nr.Reg.: 215581	

Contratante		
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br	
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585	Telefone: 54 3544 1085	CPF/CNPJ: 92453927000103
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	CEP: 99645000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585	CEP: 99645000	UF: RS
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vir Contrato(RS): 2.800,00	Honorários(RS):
Data Início: 06/01/2021	Prev.Fim: 31/01/2025	Ent.Classe: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam e Implementos Agrícolas ou Florestas		
Consultoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

Entre Rios do Sul 07/01/21	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	CRISTIANO ROGERIO BASSO	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 04/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	VW	Modelo	Gol 1.6 GVI Trend	Renavan	591952459
Placa	IUZ0332	Chassi	9BWAB45U4EP123080	Ano/Modelo	2013/2014
Quilometragem	405.514 KM	Motor	4 Cilindros	Potência	104 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA										
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular	Ruim	x
Air bag	Motorista	x	Passag	x	Freio ABS	Sim	x	Não		
Ar Cond.	Sim		Ar Forçado			Bom		Regular	Ruim	
Direção	Hidráulica	Sim	Mecânica			Vidros	Manuais		Elétricos	x
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular	Ruim	
Som	Não		Portas	Quatro						x

Motor	Necessita de reforma, não testado.									
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional					
Pintura	Descascando, leves amassados				Bom	x	Regular		Ruim	
Lataria	Para choque dianteiro solto				Bom	x	Regular		Ruim	
Pneus	40% vida útil, possui estepe				Bom		Regular	x	Ruim	


OBSERVAÇÕES GERAIS	
Para-brisa danificado, acabamentos internos danificados, para-choque traseiro danificado	



LA N.º 04/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 04/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 04/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO	
Valor da FIPE	R\$ 27.357,00
Valor médio Webmotors	R\$ 31.283,00
Valor médio OLX	R\$ 26.740,00
<hr/>	
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 10.500,00



Cristiano Rogério Basso
Eng. Mecânico
CREA/RS 111956

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.

 <p>Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977</p> <p>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul</p>	 <p>CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul</p>	<p>ART Número 11090466</p>
<p>Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL-PRINCIPAL Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL</p>		
<p>Contratado</p> <p>Carteira: RS111956 Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO E-mail: bassocr@gmail.com RNP: 2208931661 Título: Engenheiro Mecânico Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME Nr.Reg.: 215581</p>		
<p>Contratante</p> <p>Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585 Telefone: 54 3544 1085 CPF/CNPJ: 92453927000103 Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro: CENTRO CEP: 99645000 UF: RS</p>		
<p>Identificação da Obra/Serviço</p> <p>Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL CPF/CNPJ: 92453927000103 Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585 CEP: 99645000 UF: RS Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro: CENTRO Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vlr Contrato(RS): 2.800,00 Honorários(RS): Data Início: 06/01/2021 Prev.Fim: 31/01/2025 Ent.Classe: ASERMAU</p>		
<p>Atividade Técnica</p> <p>Consultoria Consultoria</p>	<p>Descrição da Obra/Serviço</p> <p>Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais Veículos Automotores</p>	<p>Quantidade Unid.</p>
<p>ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021</p>		
<p>Entre Rios do Sul 07/01/21</p> <p>Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>CREA/RS 111956</p> <p>Profissional</p>	<p>De acordo</p> <p>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL</p> <p>Contratante</p>
<p>A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA</p>		

LA N.º 05/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	VW	Modelo	Gol Trend 1.0 GV	Renavan	205879519
Placa	IQS9223	Chassi	9BWAA05UBAT250346	Ano/Modelo	2010/2010
Quilometragem	428.460 KM	Motor	4 Cilindros, VHT	Potência	76 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA											
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular		Ruim	x
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x		
Ar Cond.	Sim	Ar Forçado				Bom		Regular		Ruim	
Direção	Hidráulica	Sim	Mecânica			Vidros	Manuais			Elétricos	x
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim	
Som	Sim	Portas		Quatro							x

Motor	Necessita de reforma.										
Câmbio	Manual	x	Automático			Operacional, não testado					
Pintura						Bom	x	Regular			Ruim
Lataria	Paralama dianteiro LE danificado					Bom	x	Regular			Ruim
Pneus	25% de vida útil					Bom		Regular		x	Ruim


OBSERVAÇÕES GERAIS											
Para choque traseiro batido, mofo e sujeira na parte interna.											



LA N.º 05/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909		Bairro Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 05/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 05/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO

Valor da FIPE	R\$ 18.014,00
Valor médio Webmotors	R\$ 20.075,00
Valor médio OLX	R\$ 16.780,00
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 6.200,00

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico	
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME		Nr.Reg.: 215581

Contratante			
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br		
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585	Telefone: 54 3544 1085	CPF/CNPJ: 92453927000103	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro.: CENTRO	CEP: 99645000	UF: RS

Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL			
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585	CPF/CNPJ: 92453927000103		
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	CEP: 99645000	UF: RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vlr Contrato(RS): 2.800,00	Honorários(RS):	
Data Início: 06/01/2021	Prev.Fim: 31/01/2025	Ent.Classe: ASERMAU	

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Consultoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

ENTRE RIOS DO SUL 07/01/21 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	CRISTIANO ROGERIO BASSO Profissional	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 06/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Fabricante	FIAT	Modelo	Uno Mille Economy	Renavan	00340431695
Placa	ISE0462	Chassi	9BD15822AC6618984	Ano/Modelo	2011/2012
Quilometragem	146.623 km	Motor	1.0 Fire, 4 cilindros, aspirado	Potência	66 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA										
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular	x	Ruim
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x	
Ar Cond.	Não	Ar Forçado			Sim	Bom		Regular	x	Ruim
Direção	Hidráulica	Não	Mecânica		Sim	Vidros	Manuais		x	Elétricos
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim
Som	Não	Portas		Quatro	x	Trincas diversas nas estruturas das portas				

Motor	Operacional, com vazamento, sinal de defeito no motor ou injeção.									
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional					
Pintura						Bom		Regular	x	Ruim
Lataria	Amassados capô frontal, paralama DLD					Bom	x	Regular		Ruim
Pneus	50% de vida útil, estepe bom					Bom	x	Regular		Ruim

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Trincas estruturais diversas, falta bagagito, forração do banco traseiro danificada, capô dianteiro danificado	



LA N.º 06/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 06/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO				
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909		Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com	



LA N.º 06/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956
 Cidade Planalto – RS Endereço Av. Duque de Caxias, n° 909 Bairro Centro
 Fone 55 3794 1236 Cel 55 99920 7290 e-mail bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO

Valor da FIPE	R\$ 18.107,00
Valor médio Webmotors	R\$ 17.387,00
Valor médio OLX	R\$ 17.089,00
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 9.150,00

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
 CREA-RS 111956

Cristiano Rogério Basso
 Eng. Mecânico
 CREA/RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
 11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS111956 Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO E-mail: bassocr@gmail.com
 RNP: 2208931661 Título: Engenheiro Mecânico
 Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME Nr.Reg.: 215581

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL E-mail: gabinete@entrierosdosul.rs.gov.br
 Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585 Telefone: 54 3544 1085 CPF/CNPJ: 92453927000103
 Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro.: CENTRO CEP: 99645000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL
 Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585 CPF/CNPJ: 92453927000103
 Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro: CENTRO CEP: 99645000 UF: RS
 Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vlr Contrato(RS): 2.800,00 Honorários(RS):
 Data Início: 06/01/2021 Prev.Fim: 31/01/2025 Ent.Classe: ASERMAU

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Consultoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

<p>Entre Rios do Sul 07/01/21</p> <p>Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>CRISTIANO ROGERIO BASSO</p> <p>Profissional</p>	<p>De acordo</p> <p>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL</p> <p>Contratante</p>
---	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 07/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Fabricante	FIAT	Modelo	Uno Mille Way Economy	Renavan	00183493834
Placa	IQK2553	Chassi	9BD15844AA6403000	Ano/Modelo	2009/2010
Quilometragem	255.961 km	Motor	1.0 Fire, 4 cilindros, aspirado	Potência	66 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA											
Bancos	Corvin		Tecido	x	Estado	Bom		Regular		Ruim	x
Air bag	Motorista		Passag		Freio ABS	Sim		Não	x		
Ar Cond.	Não	Ar Forçado			Sim	Bom		Regular	x	Ruim	
Direção	Hidráulica	Não	Mecânica		Sim	Vidros	Manuais		x	Elétricos	
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim	
Som	Não	Portas			Quatro	x					

Motor	Operacional, com vazamentos, não testado.										
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional						
Pintura	Descascados, oxidação					Bom		Regular	x	Ruim	
Lataria	Estrutura trincada, capô amassado					Bom		Regular	x	Ruim	
Pneus	60% de vida útil, possui estepe					Bom	x	Regular		Ruim	

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Falta bagagito, bateria morta, trincas diversas na estrutura, diversos amassados teto, capô dianteiro e traseiro	
Caixas de ar oxidadas, consertos de grande porte na estrutura, problema permanece.	




LA N.º 07/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 07/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 07/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO	
Valor da FIPE	R\$ 17.333,00
Valor médio Webmotors	R\$ 18.197,00
Valor médio OLX	R\$ 18.000,00
<hr/>	
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 7.800,00



Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número
11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL	

Contratado			
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO	E-mail: bassocr@gmail.com	
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico		
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME			Nr.Reg.: 215581

Contratante			
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL		E-mail: gabinete@entreriosdosul.rs.gov.br	
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585		Telefone: 54 3544 1085	CPF/CNPJ: 92453927000103
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO	CEP: 99645000	UF: RS

Identificação da Obra/Serviço			
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL			
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585		CPF/CNPJ: 92453927000103	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL		CEP: 99645000 UF: RS	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES		Valor Contrato(R\$): 2.800,00	Honorários(R\$):
Data Início: 06/01/2021	Prev.Fim: 31/01/2025	Ent.Classe: ASERMAU	

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Consultoria	Maquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Consultoria	Veiculos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

<p>ENTRE RIOS DO SUL 07/01/21</p> <p>Local e Data</p>	<p>Declaro serem verdadeiras as informações acima</p> <p>CRISTIANO ROGERIO BASSO</p> <p>Profissional</p>	<p>De acordo</p> <p>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL</p> <p>Contratante</p>
---	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 08/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909		Bairro Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	VW	Modelo	Novo Gol TL MBV 1.6	Renavan	01116937694
Placa	IXV1560	Chassi	9BWAB45U8HP136872	Ano/Modelo	2017/2017
Quilometragem	260.903 KM	Motor	4 Cilindros, transversal	Potência	104 CV
Combustível	Flex	Cor	Branca	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA										
Bancos	Corvin		Tecido	X	Estado	Bom		Regular	x	Ruim
Air bag	Motorista	x	Passag	X	Freio ABS	Sim	x	Não		
Ar Cond.	Sim		Ar Forçado			Bom	x	Regular		Ruim
Direção	Hidráulica	Sim	Mecânica			Vidros	Manuais			Elétricos
Rodas	Liga		Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim
Som	Sim		Portas	Quatro	x	LE dianteira e traseira amassadas				

Motor	Operacional, com vazamento, barulho estranho.										
Câmbio	Manual	x	Automático		Operacional						
Pintura	Piques de pedra no capô					Bom	x	Regular		Ruim	
Lataria	Amassada, riscada, caixas de ar					Bom	x	Regular		Ruim	
Pneus	60% de vida útil, estepe bom					Bom	x	Regular		Ruim	


OBSERVAÇÕES GERAIS	
Para choques dianteiro e traseiro danificados, 2 bancos rasgados, alarme, trava elétrica, película.	



LA N.º 08/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909		Bairro Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 08/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 08/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador

Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956

Cidade

Planalto – RS

Endereço

Av. Duque de Caxias, nº 909

Bairro

Centro

Fone

55 3794 1236

Cel

55 99920 7290

e-mail

bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO

Valor da FIPE	R\$ 35.773,00
Valor médio Webmotors	R\$ 36.696,00
Valor médio OLX	R\$ 35.127,00
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 24.200,00

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Cristiano Rogério Basso
Eng. Mecânico
CREA/RS 111956

Entre Rios do Sul RS, 07 de janeiro de 2021.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número

11090466

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL-PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL
Contratado	
Carteira: RS111956	Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO
RNP: 2208931661	Título: Engenheiro Mecânico
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME	E-mail: bassoer@gmail.com
	Nr.Reg.: 215581
Contratante	
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585	Telefone: 54 3544 1085
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CPF/CNPJ: 92453927000103
	CEP: 99645000 UF: RS
Identificação da Obra/Serviço	
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	CPF/CNPJ: 92453927000103
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585	CEP: 99645000 UF: RS
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vlr Contrato(R\$): 2.800,00
Data Início: 06/01/2021	Prev.Fim: 31/01/2025
	Honorários(R\$):
	Ent.Classe: ASERMAU
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço
Consultoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais
Consultoria	Veículos Automotores

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021

ENTRE RIOS DO SUL 07/01/21 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	CRISTIANO ROGERIO BASSO Profissional	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

LA N.º 09/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Entre Rios do Sul	CEP	99645-000
Endereço	Av. Danilo Lorenzi	Número	585	Bairro	Centro
CNPJ	92.453.927/0001-03	Fone	54 3544 1085	Patrimônio	

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	GM	Modelo	Cruze Sedan LT NB	Renavan	01063788215
Placa	IWU7818	Chassi	9BGPB69NOF8222762	Ano/Modelo	2015/2015
Quilometragem	165.536 KM	Motor	4 Cilindros 1.8 Eco	Potência	144 CV
Combustível	Flex	Cor	Prata	Capacidade	5 passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA									
Bancos	Couro	x	Tecido		Estado	Bom	x	Regular	Ruim
Air bag	Motorista	x	Passag	x	Freio ABS	Sim	x	Não	
Ar Cond.	Sim		Ar Forçado		Sim	Bom	x	Regular	Ruim
Direção	Hidráulica	Sim	Mecânica		Vidros	Manuais			Elétricos
Rodas	Liga	x	Ferro		Estado	Bom	x	Regular	Ruim
Som	Sim		Portas	Quatro	x	Portas traseiras borrachas danificas			

Motor	Operacional, com vazamento, pedal do freio invertendo a ligação.								
Câmbio	Manual		Automático	x	Operacional				
Pintura	Piques de pedra, riscada				Bom	x	Regular		Ruim
Lataria	Para choques danificados os dois				Bom	x	Regular		Ruim
Pneus	90% de vida útil, estepe roda de liga				x	Bom		Regular	Ruim

OBSERVAÇÕES GERAIS									
Detalhes na pintura, ligação do motor diferente do normal,									



LA N.º 09/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909		Bairro Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com



LA N.º 09/20

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, n° 909		Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com	



LA N.º 09/20		LAUDO DE AVALIAÇÃO			
Vistoriador		Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956			
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909	Bairro	Centro
Fone	55 3794 1236	Cel	55 99920 7290	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO	
Valor da FIPE	R\$ 53.339,00
Valor médio Webmotors	R\$ 53.324,00
Valor médio OLX	R\$ 51.100,00
<hr/>	
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 39.800,00

Cristiano Rogério Basso
Eng. Mecânico
CREA/RS 111956

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Entre Rios do Sul RS, de janeiro de 2021.

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul	 CREA-RS <small>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul</small>	ART Número 11090466
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL		
Contratado		
Carteira: RS111956 Profissional: CRISTIANO ROGERIO BASSO E-mail: bassocr@gmail.com		
RNP: 2208931661 Título: Engenheiro Mecânico		
Empresa: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME Nr.Reg.: 215581		
Contratante		
Nome: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL E-mail: gabinete@entrieriosdosul.rs.gov.br		
Endereço: AVENIDA DANILO LORENZI 585 Telefone: 54 3544 1085 CPF/CNPJ: 92453927000103		
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro: CENTRO CEP: 99645000 UF: RS		
Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL CPF/CNPJ: 92453927000103		
Endereço da Obra/Serviço: Avenida DANILO LORENZI 585 CEP: 99645000 UF: RS		
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL Bairro: CENTRO Honorários(RS):		
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vir Contrato(RS): 2.800,00 Honorários(RS):		
Data Início: 06/01/2021 Prev.Fim: 31/01/2025 Ent.Classe: ASERMAU		
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade Unid.
Consultoria	Maquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais	
Consultoria	Veículos Automotores	
ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/01/2021		
 Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima CRISTIANO ROGERIO BASSO Profissional	De acordo MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA		