

**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

Marca	SCANIA K-112CLS33AA			
Modelo	NIELSON Diplomata 350			
Ano/Modelo	1985		1985	
Placa FINAL	AEE0508			
KM acima de	sem tacógrafo			
Cor	Branco e Cinza			
Combustível	X Diesel	Álcool	Gasolina	Gás Nat
Chassi	9BSKC4X2B03453686			

**ACESSÓRIOS**

Bancos	Couro	X Tecido	X Bom	Regular	Ruim
Ar Condicionado	NÃO				
Direção	X Hidráulica	Mecânica	não testada		
Vidros	Elétricos	X Manuais	com 5 janelas quebradas		
Rodas	Liga	X Ferro	6 RODAS EM BOM ESTADO		
Radio/CD	NÃO APRESENTA				
nº de portas	1				

**CONDIÇÕES GERAIS**

Mecânica/motor	FUNCIONANDO					
Câmbio	X Manual	Automático				
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	Bom	X Regular	Ruim
Lataria		X Bom	Regular	Ruim		
Tapeçaria		Bom	X Regular	Ruim		
Pneus	6	X Bom	Regular	Ruim		

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Motor Scania 112 aparentando bom estado com pequeno vazamento no cárter.
Possui sistema de calibração de pneus (Rodoar).
Banheiro foi vandalizado.
Bancos dos passageiros em bom estado, com pequenos rasgos.


Valor de mercado em bom estado	R\$	26.000,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	7.800,00

Obs. O ônibus será vendido como sucata, sem direito a documentação.

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1/3

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1072

Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: **9063648**

Placa do Veículo: AEE 0508

Data da Vistoria: 17/07/2017

Características do Veículo:

Chassi: 9BSKC4X2B03453686

Marca: SCANIA K-112CLS33AA

Modelo: NIELSON Diplomata 350

Ano/Modelo: 1905/1985

Cor: Branco e Cinza

Combustível: Diesel

Nº Renavam:

Valor do Contrato: R\$ 0,01

Laudo Técnico Nº:

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL

CPF/CNPJ: 92453927000103

Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585

Cidade: ENTRE RIOS DO SUL

Bairro: CENTRO

CEP: 99645000

UF: RS

**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

Marca	VW		
Modelo	Kombi Lotação 12 PASSAGEIROS		
Ano/Modelo	2005		2005
Placa	IMM8416		
KM acima de	194618		
Cor	BRANCA		
Combustível		X Gasolina	
Chassi	9BWQB07XS5P009920		

**ACESSÓRIOS**

Bancos	Couro	X Corvin	Bom	X Regular	Ruim
Ar Condicionado	AR FORÇADO NÃO TESTADO				
Direção	Hidráulica	X Mecânica			
Vidros	Elétricos	X Manuais			
Rodas	Liga	X Ferro	5 RODAS REGULAR ESTADO		
Radio/CD	NÃO APRESENTA				
nº de portas	3				

**CONDIÇÕES GERAIS**

Mecânica/motor	NÃO FUNCIONA				
Câmbio	X Manual	Automático			
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	Bom	X Regular Ruim
Lataria		X Bom	Regular	Ruim	
Tapeçaria		Bom	X Regular	Ruim	
Pneus		Bom	Regular	X Ruim	

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

PARA BRISA TRINCADO
POSSUI TACÓGRAFO, TODOS OS BANCOS,

Valor de Fipe	R\$	16.674,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	16.500,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	6.200,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1/3

Conselho Federal de Engenharia e Agrônomo

Conselho Regional de Engenharia e Agrônomo do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1071	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: <b>9063648</b>
Placa do Veículo: IMM 8416	Data da Vistoria: 17/07/2017
Características do Veículo:	Chassi: 9BWQB07XS5P009920
Marca: VW	
Modelo: Kombi Lotação 12 PASSAGEIROS	
Ano/Modelo: 2005/2005	
Cor: BRANCA	
Combustível: Gasolina	
Nº Renavam: 00856141917	
Valor do Contrato: R\$ 0,01	Laudo Técnico Nº:
Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	
CPF/CNPJ: 92453	
Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CEP: 99645000
	UF:RS

### LAUDO DE AVALIAÇÃO

Marca	VW		
Modelo	Kombi Lotação 12 PASSAGEIROS		
Ano/Modelo	2005		2005
Placa	IML6734		
KM acima de	228133, não possui tacógrafo		
Cor	BRANCA		
Combustível		X Gasolina	
Chassi	9BWGB07XX5P008638		

### ACESSÓRIOS

Bancos	Couro	X Corvin	Bom	X Regular	Ruim
Ar Condicionado	AR FORÇADO NÃO TESTADO				
Direção	Hidráulica	X Mecânica			
Vidros	Elétricos	X Manuais	uma janela e meia quebradas		
Rodas	Liga	X Ferro	5 RODAS REGULAR ESTADO		
Radio/CD	NÃO APRESENTA				
nº de portas	3, defeito na porta dos passageiros				

### CONDIÇÕES GERAIS

Mecânica/motor	NÃO FUNCIONA				
Câmbio	X Manual	Automático	NECESSITA DE MANUTENÇÃO		
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	Bom	X Regular Ruim
Lataria		X Bom	Regular	Ruim	
Tapeçaria		Bom	Regular	X Ruim	
Pneus		Bom	Regular	X Ruim	

### OBSERVAÇÕES GERAIS


Faltam duas fileiras de bancos dos passageiros, mais banco lado do motorista
Veículo apresenta defeito no motor e caixa de cambio
Lataria em bom estado de conservação, com pequenos pontos de ferrugem, amassado na frontal

Avaliação do bem leilão anterior	R\$	4.500,00
Valor de Fipe	R\$	16.674,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	16.500,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	2.900,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 13

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1070	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: 9063648
Placa do Veículo: INL 6734	Data da Vistoria: 17/07/2017
Características do Veículo:	Chassi: 9BWGB07XX5P008638
Marca: VW	
Modelo: Kombi Lotação 12 PASSAGEIROS	
Ano/Modelo: 2005/2005	
Cor: BRANCA	
Combustível: Gasolina	
Nº Renavam: 85415155	Laudo Técnico Nº:
Valor do Contrato: R\$ 0,01	
Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	
CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CEP: 99645000
	UF:RS

### LAUDO DE AVALIAÇÃO

Marca	VW			
Modelo	Gol 1.0 TREND			
Ano/Modelo	2011			2012
Placa	ISQ9036			
KM acima de	360198			
Cor	BRANCA			
Combustível	Diesel	X Álcool	X Gasolina	Gás Nat
Chassi	9BWAA05U8CP157273			

### ACESSÓRIOS

Bancos	Couro	X Tecido	Bom	Regular	X Ruim
Ar Condicionado	FUNCIONA				
Direção	X Hidráulica	Mecânica			
Vidros	X Elétricos	Manuais			
Rodas	Liga	X Ferro	5 RODAS REGULAR		
Radio/CD	CD FUNCIONANDO, com controle no volante				
nº de portas	4				

### CONDIÇÕES GERAIS

Mecânica/motor	FUNCIONANDO					
Câmbio	X Manual	Automático				
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	Bom	X Regular	Ruim
Lataria		Bom	X Regular	Ruim		
Tapeçaria		Bom	Regular	X Ruim		
Pneus	5	Bom	X Regular	Ruim		

### OBSERVAÇÕES GERAIS

Motor com vazamentos, suspensão com problemas na fixação amortecedores
Lataria com pequenos amassados e riscos, homocinética com problema

Valor de Fipe	R\$	21.040,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	20.200,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	11.572,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



# CONFEA CREA-RS

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

## Registro de Inspeção Veicular

Via 1/3

RIV Número: 1069	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: <b>9063648</b>
Placa do Veículo: 1SQ 9036	Data da Vistoria: 17/07/2017
Características do Veículo:	Chassi: 9BWAA05U8CP157273
Marca: VW	
Modelo: Gol 1.0 TREND	
Ano/Modelo: 2011/2012	
Cor: BRANCA	
Combustível: FLEX	
Nº Renavam: 00412077426	Laudo Técnico Nº:
Valor do Contrato: R\$ 0,01	
Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	
CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CEP: 99645000 UF:RS



**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

Marca	VW			
Modelo	Gol 1.0			
Ano/Modelo	2004			2005
Placa	IMH9973			
KM acima de	84323			
Cor	BRANCA			
Combustível	Diesel	X	Álcool	Gasolina Gás Nat
Chassi	9BWCA05X65T047464			

**ACESSÓRIOS**

Bancos	Couro	X	Tecido	X	Bom	Regular	Ruim
Ar Condicionado	AR FORÇADO / FUNCIONA						
Direção	Hidráulica	X	Mecânica				
Vidros	Elétricos	X	Manuais				
Rodas	Liga	X	Ferro	5 RODAS REGULAR			
Radio/CD	NÃO POSSUI						
nº de portas	4 (CAPO TRASEIRO COM DIFICULDADES DE FECHAR)						

**CONDIÇÕES GERAIS**

Mecânica/motor	NÃO FUNCIONA/GRANDE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL							
Câmbio	X	Manual	Automático					
Pintura	Perolizada	Metálica	X	Duco	Bom	X	Regular	Ruim
Lataria		X	Bom	Regular	Ruim			
Tapeçaria		X	Bom	Regular	Ruim			
Pneus	5	Bom	X	Regular	Ruim			

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Motor com vazamento combustível, (fundido), falta tampa traseira do porta malas,
Veículo muito sujo, sendo que a pintura pode apresentar problemas não visualizados na vistoria

Valor de Fipe	R\$	13.435,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	13.000,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	5.100,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1/3

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1068  
Placa do Veículo: IMH 9973  
Características do Veículo:  
Marca: VW  
Modelo: Gol 1.0  
Ano/Modelo: 2004/2005  
Cor: BRANCA  
Combustível: Alcool

Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: **9063648**

Data da Vistoria: 17/07/2017

Chassi: 9BWCA05X65T047464

Nº Renavam: 00947825825

Valor do Contrato: R\$ 0,01

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL

CPF/CNPJ: 92453927000103

Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585

Cidade: ENTRE RIOS DO SUL

Lauda Técnico Nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 99645000 UF:RS

**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

Marca	VW			
Modelo	Gol 1.0 special			
Ano/Modelo	2001			2002
Placa	IKL4997			
KM acima de	242932			
Cor	VERMELHA			
Combustível	Diesel	Álcool	X Gasolina	Gas Nat
Chassi	9BWCA05Y12T080280			

**ACESSÓRIOS**

Bancos	Couro	X Tecido	Bom	Regular	X Ruim
Ar Condicionado	AR FORÇADO PRECISA DE REPAROS				
Direção	Hidráulica	X Mecânica			
Vidros	Elétricos	X Manuais			
Rodas	Liga	X Ferro	4 RODAS REGULAR		
Radio/CD	NÃO POSSUI				
nº de portas	2				

**CONDIÇÕES GERAIS**

Mecânica/motor	FUNCIONANDO					
Câmbio	X Manual	Automático				
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	Bom	Regular	X Ruim
Lataria		Bom	Regular	X Ruim		
Tapeçaria		Bom	Regular	X Ruim		
Pneus	4	Bom	X Regular	Ruim		

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Motor com vazamentos, portas e capô dianteiro com folga, pintura bem apagada,
Lataria com amassados e algumas partes repintadas e descascando a tinta.
Farol dianteiro quebrado

Valor de Fipe	R\$	9.367,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	8.900,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	2.800,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1.3

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1067

Placa do Veículo: IKL 4997

Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: 9063648

Data da Vistoria: 17/07/2017

Características do Veículo:

Marca: VW

Modelo: Gol 1.0 special

Ano/Modelo: 2001/2002

Cor: VERMELHA

Combustível: Gasolina

Chassi: 9BWCA05Y12T080280

Nº Renavam: 00778999580

Valor do Contrato: R\$ 0,01

Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL

CPF/CNPJ: 92453927000103

Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585

Cidade: ENTRE RIOS DO SUL

Lauda Técnico Nº:

Bairro: CENTRO

CEP: 99645000

UF:RS

### LAUDO DE AVALIAÇÃO

Marca	FIAT			
Modelo	DUCATO 2.8 TD (TURBO DIESEL)			
Ano/Modelo	2012			2013
Placa	ITL8909			
KM acima de	NÃO VISIVEL			
Cor	BRANCA			
Combustível	X Diesel		Gasolina	Álcool
Chassi	93W245M34D2098539			

### ACESSÓRIOS

Bancos	X Couro	X Corvin	X Bom	Regular	Ruim
Ar Condicionado	POSSUI, NÃO TESTADO				
Direção	X Hidráulica	Mecânica			
Vidros	X Elétricos	Manuais			
Rodas	Liga	X Ferro	EM BOM ESTADO		
Radio/CD	NÃO TESTADO				
nº de portas	5, PORTA DOS PASSAGEIROS SEM PORTA AUTOMÁTICA				

### CONDIÇÕES GERAIS

Mecânica/motor	PARCIALMENTE DESMONTADO, NÃO TESTADO					
Câmbio	X Manual	Automático	EM BOM ESTADO			
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	X Bom	Regular	Ruim
Lataria		Bom	X Regular	Ruim		
Tapeçaria		X Bom	Regular	Ruim		
Pneus		X Bom	Regular	Ruim		

### OBSERVAÇÕES GERAIS

bom estado aparente, motor com partes desmontadas (bomba), sem correia dentada
para choque traseiro batido
trincas na estrutura das portas traseiras
lataria com amassados e arranhões

Valor de Fipe	R\$	70.120,00
Valor de mercado em bom estado	R\$	72.000,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$	26.500,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1/3

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1066	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: <b>9063648</b>
Placa do Veículo: ITL 8909	Data da Vistoria: 17/07/2017
Características do Veículo:	Chassi: 93W245M34D2098539
Marca: FIAT	
Modelo: DUCATO 2.8 TD (TURBO DIESEL)	
Ano/Modelo: 2012/2013	
Cor: BRANCA	
Combustível: Diesel	
Nº Renavam: 00482966208	Laudos Técnico Nº:
Valor do Contrato: R\$ 0,01	
Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	
CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CEP: 99645000 UF:RS

**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

Marca	FIAT		
Modelo	DUCATO TH AMBULANCIA 2.8 TD (TURBO DIESEL)		
Ano/Modelo	2005	2006	
Placa	IND6617		
KM acima de	176113		
Cor	BRANCA		
Combustível	X Diesel	Gasolina	Álcool
Chassi	93W244V2362002136		

**ACESSÓRIOS**

Bancos	Couro	X Corvin	Bom	X Regular	Ruim
Ar Condicionado	NÃO TESTADO				
Direção	X Hidráulica	Mecânica			
Vidros	Elétricos	X Manuais			
Rodas	Liga	X Ferro	EM BOM ESTADO		
Radio/CD	NÃO APRESENTA				
nº de portas	5, SENDO A PORTA LATERAL TRAVADA				

**CONDIÇÕES GERAIS**

Mecânica/motor	NÃO TESTADO, NÃO LIGOU				
Câmbio	X Manual	Automático	EM BOM ESTADO		
Pintura	Perolizada	Metálica	X Duco	X Bom	Regular Ruim
Lataria		X Bom	Regular	Ruim	
Tapeçaria		X Bom	Regular	Ruim	
Pneus		X Bom	Regular	Ruim	

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

bom estado aparente, motor não foi testado.
para brisa trincado

Valor de Fipe	R\$ 37.692,00
Valor de médio de mercado em bom estado	R\$ 32.000,00
O bem foi avaliado para leilão em:	R\$ 16.800,00

Eng. Mec. Cristiano R. Basso  
Responsável técnico CREA RS 111956

Entre Rios do Sul, 17 de julho de 2017



**CONFEA**  **CREA-RS** **Registro de Inspeção Veicular** Via 1.3

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

RIV Número: 1065	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: <b>9063648</b>
Placa do Veículo: IND 6617	Data da Vistoria: 17/07/2017
Características do Veículo:	Chassi: 93W244V2362002136
Marca: FIAT	
Modelo: DUCATO TH AMBULANCIA 2.8 TD (TURBO DIESEL)	
Ano/Modelo: 2005/2006	
Cor: BRANCA	
Combustível: Diesel	
Nº Renavam: 00896502403	Laudo Técnico Nº:
Valor do Contrato: R\$ 0,01	
Contratante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	
CPF/CNPJ: 92453927000103	
Endereço do Contratante: AVENIDA DANILO LORENZI 585	
Cidade: ENTRE RIOS DO SUL	Bairro: CENTRO
	CEP: 99645000 UF:RS